

48

betonklinkers

+ herplaatsen nieuwe
betonklinkers
uitbreken borduur

uitbreken borduur

uitgraving was
niveau -65cm
(zie doorsnede)

uitgraving wadi
niveau -100cm
(zie doorsnede)

-0.41 wadi

wilgenhut
+ boomstammen

bestaande
meidoornhaag

3022

opbraak
bestaande
rioleringsbuizen
1.25m diep
(te vervangen)
60m

verplaatsen
stammen en glijbaan

opbreken roosters voor herbruik -3st

opbreken 12m

-0.76 Bok afloop

-0.03

trampoline

Linde

Goedgekeurd

20121202

opbreken
roosters voor
herbruik -5st

opbraak verharding
inc. fundering
tot op 40cm diepte

uitbraak borduur

opbraak
klinkers
voor aanleg



besta
citem
oppre

Schooldreef

bestaende flege muur

bestaande draadafsluiting

100

- omschrijving
- Plan bestaande toestand
- Ontwerpplan
- Doorsnides en details
- Plan nultsleidingen nieuw

Plan 1 bestaande toestand

project
Heraanleg speelplaats gemeenteschool
Alveringem
Omgevingsaanleg

Gemeentebestuur Alveringem
Sint-Baafsstraat 19

College of Business
1000 University Ave.
Rm. 1000
Tulsa, OK 74103
Tel: 918/497-1550
Fax: 918/497-1550
Email: info@tulsa.edu

Lofsestun 19 8800 Moorslede
T 051771650 info@burobasen.be

Aanmerkingen:

val@fredericksonline.com

omschrijving

Plan 1 bestaande toestand

[illegible]

1991

1000

1